

Горизонтальные токарно-револьверные станки с ЧПУ

GS-4000, GS-4300, GS-6000, GS-6600

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: gdw@nt-rt.ru || www.goodway.nt-rt.ru

Горизонтальные токарно-револьверные станки серии GS-4000, GS-6000



Мощные токарно-револьверные станки для обработки крупногабаритных деталей. Передовые технологии, высокое качество узлов и компонентов в сочетании с жесткостью конструкции и отличными мощностными характеристиками удовлетворяют самого требовательного заказчика.

Привод шпинделя осуществляется с помощью автоматической двухступенчатой коробки передач. Имеется возможность установки приводной револьверной головки и С-оси, задней бабки или противопинделя, Y-оси, что значительно расширяет технологические возможности оборудования.

Модель	GS-4000/L/L2/L3	GS-4300/L/L2/L3
Максимальный диаметр точения, мм	620	
Максимальная длина точения, мм	750 / 1500 / 2250 / 3000	
Максимальный диаметр прутка, мм	115 (165–205 – опц.)	
Размер 3-кулачкового патрона, дюймы	15 (18, 21 – опц)	
Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин	10–1000 (1 ступень), 20–2000 (2 ступень)	6–600 (1 ступень), 12–1200 (2 ступень)
Мощность двигателя привода шпинделя (номинал/30 мин), кВт	30 / 37	
Количество позиций в револьверной головке, шт.	12	
Тип направляющих	скольжения	
Быстрые перемещения по оси X, м/мин	24	
Быстрые перемещения по оси Z, м/мин	24 / 24 / 16 / 12	
Точность позиционирования/повторяемость, мкм	± 5 / ± 3	
Система ЧПУ	Fanuc 0i-T (31i – опц.)	
Вес станка, кг	8 000 / 11 000 / 13 500 / 16 000	
Дополнительная комплектация		
Приводная револьверная головка + С-ось	√	√
Задняя бабка	√	√
Механическая коробка передач	√	√
Противошпиндель	√	√
Y-ось	√	√



Модель	GS-6000/L/L2	GS-6600/L/L2
Максимальный диаметр точения, мм	880	
Максимальная длина точения, мм	950 / 1980 / 3300	
Максимальный диаметр прутка, мм	115	180 (205 – опц.)
Размер 3-кулачкового патрона, дюймы	15 (18 – опц)	18 (21, 24, 32 – опц)
Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин	5,5–550 (1 ступень), 20–2000 (2 ступень)	5,5–550 (1 ступень), 1,1–1100 (2 ступень)
Мощность двигателя привода шпинделя (номинал/30 мин), кВт	30 / 37	
Количество позиций в револьверной головке, шт.	12	
Тип направляющих	скольжения	
Быстрые перемещения по оси X, м/мин	20	
Быстрые перемещения по оси Z, м/мин	24 / 24 / 12	
Точность позиционирования/повторяемость, мкм	± 5 / ± 3	
Система ЧПУ	Fanuc Oi-T (31i – опц.)	
Вес станка, кг	12 000 / 14 000 / 18 000	
Дополнительная комплектация		
Приводная револьверная головка + С-ось	✓	
Задняя бабка	✓	
Механическая 4-ступенчатая коробка передач	✓	
Противошпиндель	✓	
Y-ось	✓	

Дополнительные опции для автоматизации технологических процессов

Устройство подачи прутковой заготовки

Устройство подачи прутковой заготовки магазинного типа – это простое компактное устройство, предназначенное для подачи прутка в зону резания. Перенастройка на другой диаметр настолько проста, что может быть выполнена в течение нескольких минут. Возможна подача круглого, квадратного и шестигранного прутка. Для подключения податчика прутка к станку требуется наличие интерфейса, которым можно оснастить уже имеющееся оборудование.



Системы портальной загрузки/выгрузки деталей

Компания GOODWAY предлагает стандартные или спроектированные под конкретные задачи заказчика портальные устройства загрузки/выгрузки деталей. Они могут обслуживать отдельный станок, либо объединять несколько станков в автоматизированную линию.



Системы загрузки/выгрузки деталей

Помимо систем портальной загрузки/выгрузки деталей GOODWAY предлагает различные системы загрузки/выгрузки деталей через шпиндели.



Дополнительные опции, повышающие уровень автоматизации

- Автооператоры выгрузки готовых деталей, устройства транспортировки готовых деталей.
- Автоматизированная система загрузки/выгрузки деталей с использованием манипуляторов.
- Устройства предварительной настройки инструмента Renishaw HPMA, HPRA.
- Автоматические люнеты с гидроприводом.

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана (7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: gdw@nt-rt.ru || www.goodway.nt-rt.ru